(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



! HALL DECINE I DELIK DER 196 LEKE DIN 1860 I DER KODE HER SEN 1968 I DER

onale (10) Numéro de publication internationale WO 02/071162 A1

(43) Date de la publication internationale 12 septembre 2002 (12.09.2002)

(51) Classification internationale des brevets⁷:
G05B 13/02, 13/04

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR02/00516

(22) Date de dépôt international : 12 février 2002 (12.02.2002)

(25) Langue de dépôt :

français français

(26) Langue de publication :

(30) Données relatives à la priorité : 01/02788 1 mars 2001 (01.03.2001) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): USI-NOR [FR/FR]; Immeuble "La Pacific", La Défense 7,

11/13, cours Valmy, F-92800 Puteaux (FR).

(72) Inventeur; et
(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): MONARI,
Gaëtan [FR/FR]; Quartier de la Ferrage, Avenue St

(74) Mandataire: LAGRANGE, Jacques; Immeuble "La Pacific", TSA 10001, F-92070 La Défense Cedex (FR).

Vérédème, F-13430 Eyguieres (FR).

(81) États désignés (maitonal): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, M, AD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés régional): brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, St, SZ, TZ, UG, GM, ZW), brevet eurosien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TT, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, F, IR, GB, GR, EI, TI, LU, MC, NL, PT, SE, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR CONTROLLING AND DRIVING A TECHNICAL PROCESS

(54) Titre: PROCEDE DE CONTROLE ET DE COMMANDE D'UN PROCESSUS TECHNIQUE

(57) A bstract: The invention concerns a method for controlling and driving a technical process executed in time by applying at each time it instructions C(t), leading to a measurable but not observable result R(t) and generating a plurally of observable quantities distinct from the result R(t) whereof at least two are independent G_l(t), which consists in: measuring at least two independent observable quantities G_l(t). G_l(t), with a predictive model M, or a set of models, whereof the variables comprise the at least two independent observable quantities, calculating an estimation R_c(l)=M(G_l(t), G_l(t) of the result R(t); using a drive law L, whereof the input variables is the estimated result R_c(t), calculating new instructionss C(t+1), applicable for time t+1; and replacing the instructions C(c_l(t)), C_c(t+1). The invention is applicable to spot wedding.

(57) Abrégé: Procédé de contrôle et de commande d'un processus technique s'exécutant dans le temps en appliquant à chaque instant t des consignes C(0), conduisant à un résultat R(1) mesurable mais non observable et engendrant une pluralité de grandeurs observables distinces du résultat R(2) dont au moins deux sont indépendantes C(4), con lequel: on mesure au moins deux grandeurs observables indépendantes C(1),...,C4(1); à l'aide d'un modèle prédicif M, ou d'un comité de modèles, dont les variables comportent les au moins deux grandeurs observables indépendantes, on calcule une estimation R_c(1)—(MG(1),...,C4(1)) at résultat R(1); à l'aide d'une loi de commande L, dont la variable d'entrée est le résultat estimé R_c(1), on calcule de nouvelles consignes C((+1), applicables pour l'instant (+1); et on remplace les consignes [C₁(1),...C_n(1)] par les consignes [C₁(1+1),...C_n(+1)]. Application au soudage par points.

PROCEDE DE CONTROLE ET DE COMMANDE D'UN PROCESSUS TECHNIQUE

La présente invention concerne un procédé de contrôle et de commande d'un processus technique s'exécutant dans le temps soit de façon continue soit de façon discontinue, le processus étant en particulier le soudage par points d'un assemblage de tôles.

5

10

15

20

25

30

Les processus techniques qui peuvent être contrôlés et commandés par des régulations sont très divers et se retrouvent dans toutes les industries. D'une façon générale, un processus transforme un objet, caractérisé par des grandeurs qui sont des grandeurs d'entrée pour le processus, en un autre objet caractérisé par des grandeurs qui sont des grandeurs de sortie pour le processus. L'exécution du processus peut être commandée par des grandeurs de consigne correspondant à des paramètres de réglage fixés par un opérateur ou par une régulation. D'une façon générale également, on souhaite qu'au moins une grandeur de sortie reste voisine d'une valeur visée, ont dit alors qu'on contrôle cette grandeur. Pour atteindre cet objectif, obtenir une grandeur de sortie ayant une valeur voisine de la valeur visée, on ajuste les grandeurs de consigne. L'ajustement des valeurs de consigne à partir de la mesure de grandeurs caractéristiques du processus, ginsi que l'utilisation de ces mesures pour surveiller l'exécution de celui-ci, constitue le procédé de contrôle et de commande du processus. Il convient de noter que, si les grandeurs de sortie sont des variables indépendantes les unes des autres, on ne peut contrôler qu'une et une seule de ces grandeurs. On supposera donc par la suite qu'on ne contrôle qu'une seule grandeur de sortie, même si le processus peut être caractérisé par plusieurs grandeurs de sortie indépendantes les unes des autres. Par la suite, la grandeur de sortie à contrôler pourra aussi être appelée « résultat ». Enfin, l'exécution du processus peut être, en général, caractérisée par des grandeurs liées aux phénomènes mis en jeu par le processus; ces grandeurs ne sont ni des grandeurs d'entrée, ni des grandeurs de sortie.

Une grandeur d'entrée ou de sortie, ou toute autre grandeur associée au processus, peut ou non être mesurée et, si elle peut être mesurée, la mesure peut ou non être faite en temps réel sans perturber le processus. Par la suite, on appellera:

 « grandeur mesurable » une grandeur qu'on peut mesurer, c'est-à-dire à laquelle on peut faire correspondre une valeur numérique; une telle grandeur n'est pas nécessairement mesurable en temps réel.

 « grandeur observable » une grandeur mesurable qui peut être mesurée directement sur le processus ou sur le produit directement issu du processus, en temps réel.

5

10

15

20

25

30

On connaît par exemple des procédés de contrôle et de commande d'un processus qui consistent à mesurer la grandeur de sortie à contrôler, à comparer cette mesure à la valeur visée, puis, en utilisant une loi de commande, à modifier les grandeurs de consigne. Un tel procédé suppose qu'on puisse mesurer en temps réel la grandeur de sortie considérée.

Dans une variante du procédé précédent, la grandeur à contrôler n'est pas mesurable en temps réel mais est corrélée de façon connue à une autre grandeur de sortie qui, elle, est mesurable en temps réel. Dans ce cas, on remplace la grandeur à contrôler par la grandeur de sortie mesurable et on régule cette dernière grandeur.

On connaît également des procédés de contrôle et de commande d'un processus qui consistent à mesurer les grandeurs d'entrée et à calculer les grandeurs de consigne en utilisant un modèle dont les variables sont les grandeurs d'entrée mesurées et la valeur de sortie visée. Ce modèle constitue alors la loi de commande ; il ne permet pas de calculer de valeur prévisionnelle pour la grandeur de sortie à contrôler. Un tel procédé suppose qu'on puisse mesurer les grandeurs d'entrée et qu'on dispose d'un modèle adéquat.

On connaît aussi des procédés de contrôle et de commande d'un processus qui consistent à mesurer les grandeurs d'entrée, à calculer à l'aide d'un modèle prédictif, dont les variables sont les grandeurs d'entrée et les grandeurs de consigne, une estimation de la valeur de la grandeur de sortie à contrôler, à comparer cette estimation à la valeur visée et à utiliser cette comparaison pour modifier les grandeurs de consigne en utilisant une loi de commande. Un tel procédé suppose qu'on puisse mesurer en temps réel les grandeurs d'entrée et qu'on dispose d'un modèle prédictif adéquat.

On connaît enfin des procédés de contrôle et de commande d'un processus so qui utilisent un modèle permettant de calculer, à partir de la grandeur de sortie à

contrôler et des grandeurs de consigne, la valeur d'une grandeur de sortie, facile à mesurer, différente de la grandeur à contrôler, mais corrélée étroitement à celle-ci. Dans ce procédé, à partir de la valeur visée pour la grandeur de sortie à contrôler et des grandeurs de consigne, on calcule une valeur visée pour la grandeur de sortie facile à mesurer, puis on compare la valeur mesurée de cette grandeur à la valeur visée, et à partir de cette comparaison, on modifie les grandeurs de consigne en utilisant une loi de commande. Ce procédé suppose notamment qu'on connaisse au moins une grandeur de sortie facile à mesurer, qui puisse être calculée à partir d'un modèle dont les variables sont la grandeur de sortie à contrôler et des grandeurs de consigne.

10

15

20

25

30

Cependant, il existe des processus pour lesquels aucun de ces procédés de contrôle et de commande n'est applicable. C'est en particulier le cas du soudage par points d'un assemblage de tôles. En effet, dans ce processus, le résultat à obtenir ne peut être mesuré que par un essai destructif et ne peut donc pas être utilisé pour contrôler et commander le processus en continu. D'autre part, le résultat dépend non seulement des grandeurs d'entrée et de consigne, mais également de l'usure du dispositif utilisé pour effectuer le soudage. Or, on ne connaît pas de moyen fiable pour mesurer l'usure du dispositif. On ne peut donc prévoir à partir des grandeurs d'entrée et de consigne, ni la qualité de la soudure, ni tout autre grandeur de sortie qui, à elle seule, serait représentative de la qualité de la soudure. Enfin, on ne connaît pas une grandeur de sortie corrélée étroitement au résultat à contrôler.

Il existe donc des processus, et le soudage par points en est un exemple, dont les grandeurs d'entrée, les grandeurs de sortie et les consignes ne permettent pas de mettre en œuvre les procédés de régulation connus.

Le but de la présente invention est de remédier à cet inconvénient en proposant un moyen pour contrôler et commander en continu un processus technique tel que le soudage par points dans lequel il n'est pas possible d'observer (au sens défini ci-dessus) le résultat obtenu, et pour lequel ce résultat ne peut pas être prévu à partir des seules mesures des grandeurs d'entrée mesurables ou d'une seule grandeur de sortie mesurable.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de contrôle et de commande d'un processus technique s'exécutant dans le temps, soit de façon continue soit de façon discontinue, en appliquant à chaque instant t des consignes $\{C_v(t),...C_n(t)\}$, conduisant à un résultat R(t) mesurable mais non observable qu'on souhaite maintenir proche d'une valeur visée R_v , et engendrant une pluralité de grandeurs observables dont au moins deux sont indépendantes $\{G_v(t),...,G_m(t)\}$, selon lequel :

- on mesure au moins deux grandeurs observables indépendantes G₁(t),....G_p(t),
 - à l'aide d'un modèle prédictif M, ou d'un comité de modèles, dont les variables d'entrée comportent les au moins deux grandeurs observables indépendantes et éventuellement au moins une consigne C₁(t),...C_q(t), on calcule une estimation R_{es}(t)=M(G₁(t),...G_s(t), C₁(t),...C_q(t)) du résultat R(t),
- 10 à l'aide d'une loi de commande L dont la variable d'entrée est le résultat estimé $R_{ex}(t)$ et le résultat visé R_{vr} , on calcule de nouvelles consignes $\{C_1(t+1),...C_n(t+1)\}$ = $L(R_{ex}(t),R_v)$ applicables pour l'instant t+1,
 - et on remplace les consignes {C₁(t),...C_n(t)} par les consignes{C₁(t+1),...C_n(t+1)},

Le modèle prédictif M peut être un modèle d'ajustement statistique dépendant de paramètres $\{\theta_1,...\theta_p\}$, qui constituent un vecteur paramètres θ , ajustés sur une base d'apprentissage B_{op} constituée de l'ensemble des consignes, des mesures des grandeurs observables et de la mesure du résultat pour une pluralité d'exécutions successives du processus technique.

Pour déterminer le modèle M, on peut, par exemple, procéder de la façon suivante :

- on choisit une structure de modèle dépendant d'un vecteur paramètre $\boldsymbol{\theta}$,

15

20

25

30

- on choisit une fonction de coût J ayant par exemple une forme quadratique,
- avec la base d'apprentissage, on calcule une succession de modèles ajustés $M_{a,\,k}$ correspondant à différents vecteurs paramètre θ_k de dimension q_k qui minimisent, globalement ou localement, la fonction coût sur la base d'apprentissage,
- pour chaque modèle $M_{a,k}$, on calcule les coefficients h_{ii} de chacun des exemples de la base d'apprentissage, et on calcule le score généralisé du modèle $M_{a,k}$:

$$E(\theta_{a,k}) = \sum_{i=1,N} [(M_{a,k}(\mathbf{x}^i; \theta_{a,k}) - R_i)/(1 - h_{ii})]^2$$

et on calcule une grandeur μ (θ_{a,k}) = (N.q_k)^{-1/2} ∑_{i=1 à N} h_{ii}^{-1/2} et on choisit le modèle M_{a,k} ayant le plus grand μ (θ_{a,k}) parmi les modèles ayant les plus petits E (θ_{a,k}) ; ce modèle est le modèle optimal M_{a,opt}.

1066

De préférence :

5

10

15

20

25

30

on détermine pour la mesure du résultat R un intervalle de dispersion [σ_{min}, σ_{max}]
 de l'écart type de l'erreur de mesure,

et on ajuste les paramètres $\{\theta_1,...\theta_p\}$ du modèle prédictif M de telle sorte que, sur une base de test B_{test} , il ait un score S tel que σ_{min} < S < σ_{max} , la base de test étant constituée de l'ensemble des consignes, des mesures des grandeurs observables et de la mesure du résultat pour une pluralité d'exécutions successives du processus technique, différente de la base d'apprentissage.

Pour ajuster les paramètres {0,,...0,} du modèle prédictif M, on peut choisir une première base d'apprentissage Bap et une première base de test Bast et procéder comme suit : à l'aide de ladite première base d'apprentissage on détermine une première estimation des paramètres {\theta_1,...\theta_p}, de telle sorte que le score du modèle M pour la base d'apprentissage soit compris dans l'intervalle de dispersion $[\sigma_{min},\sigma_{max}]$, puis, en utilisant dans le modèle M cette première estimation des paramètres, à l'aide de la première base de test B_{lest}, on évalue le score S qu'on compare à l'intervalle de dispersion $[\sigma_{min}, \sigma_{mlo}]$, si S est à l'intérieur dudit intervalle de dispersion, on considère que l'estimation des paramètres est satisfaisante, dans le cas contraire, on complète la base d'apprentissage Banavec des exemples issus de la première base de test pour constituer une nouvelle base d'apprentissage, éventuellement on complète la base de test et on détermine à nouveau les paramètres {0,,...0,} à l'aide de la nouvelle base d'apprentissage et le score S sur la nouvelle base de test, et on poursuit les itérations jusqu'à ce que le score S soit compris dans l'intervalle de dispersion $[\sigma_{min}, \sigma_{max}].$

Pour compléter la base d'apprentissage avec des exemples issus de la base de test on peut:

- fixer un seuil d'intervalle de confiance Sk pour les prédictions du modèle,
- calculer l'intervalle de confiance Ik de la prédiction du modèle M, pour chacun des exemples de la base de test
- et introduire dans la base d'apprentissage tous les exemples de la base de test dont l'intervalle de confiance lk est supérieur à Sk.

Au cours de l'exploitation du processus, on peut mesurer au moins un résultat et les grandeurs observables correspondantes de façon à déterminer au moins un exemple supplémentaire qu'on ajoute à la base d'apprentissage et, avec la nouvelle base d'apprentissage ainsi obtenue, évaluer la performance du modèle et, si nécessaire, ajuster les paramètres du modèle.

Le modèle M est, par exemple, un réseau de neurones.

Le processus technique, peut, en particulier, être le soudage par points de tôles.

Dans ce cas, le résultat R est, par exemple, le diamètre Φ du bouton de soudage et les consignes $C_1,...,C_n$, sont la force de soudage F_s , l'intensité de soudage I_s , le temps de soudage Δt_s et le temps de forgeage Δt_s . Les grandeurs observables sont, par exemple, l'énergie électrique totale E_t , la dilatation maximale en cours de soudage Δz_s et la contraction maximale pendant la phase de forgeage Δz_s .

La loi de commande L peut être définie de la façon suivante:

- on choisit une valeur minimale Φ_{min} et une valeur maximale Φ_{max} pour le diamètre du bouton de soudage,
- on choisit un nombre qm,

5

10

15

20

25

30

- on effectue la moyenne glissante Φ_{m_0} des qm dernières prédictions du diamètre du bouton de soudage Φ ,
- si Φ_{mg} > Φ_{max}, on diminue la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{min} ≤ Φ_{mg} ≤ Φ_{max} on ne modifie pas la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{mg} < Φ_{min} on augmente la consigne lc d'intensité de soudage.

On peut, en outre, fixer une valeur $R_0 < R_{min}$, et, si la dernière prédiction du diamètre du bouton de soudage Φ est inférieure à Φ_0 , on augmente la consigne la d'intensité de soudage.

On peut, également, fixer un incrément Δ lc d'intensité de soudage, et, lorsqu'on diminue ou augmente la consigne lc d'intensité de soudage, on soustrait ou on ajoute à lc l'incrément Δ lc.

De préférence, ce procédé est mis en œuvre par un ordinateur.

L'invention va maintenant être décrite plus en détails pour l'exemple du soudage par points, en regard des figures annexées dans lesquelles :

-24

- la Figure 1 est un schéma de principe du soudage par points de deux tôles,

 la Figure 2 est une vue schématique en coupe d'un bouton de soudage par points,

- la Figure 3 est une vue schématique en coupe d'un bouton de soudage après arrachement.
- la Figure 4 est un schéma montrant l'évolution du diamètre du bouton de soudage en fonction de l'intensité de soudage pour deux états d'usure des électrodes de soudage,

5

10

15

20

25

30

- la Figure 5 est un schéma montrant l'évolution de la consigne d'intensité de soudage en fonction du nombre de soudures réalisées,
- la Figure 6 représente de façon schématique l'évolution de plusieurs grandeurs caractéristiques du soudage au cours de la réalisation d'un point de soudure.

Le soudage par points est un procédé d'assemblage de deux tôles métalliques, connu en lui même. Deux tôles 1 et 2 (figure 1) sont disposées l'une sur l'autre dans une zone de recouvrement marginal et serrées entre deux électrodes 3 et 3' reliées à un module de commande 4 comportant un transformateur relié à une source d'électricité 5. A l'aide des électrodes, on fait passer, pendajnt un temps limité, un courant électrique d'intensité le à travers la zone de contact 6 des tôles située entre les électrodes. Le passage du courant électrique dans la zone de contact 6 provoque un échauffement du métal qui fait fondre celui-ci en formant un noyau fondu 7 (figure 2) entouré d'une zone affectée par la chaleur 8 qui comporte des indentations 9 et 9' provoquées par la pression des électrodes. Après le passage du courant électrique, le noyau fondu 7 se solidifie et assure une liaison entre les deux tôles. En général, pour assembler les deux tôles, on réalise une pluralité de points de soudure disposés le long de la zone de recouvrement des tôles.

L'ensemble, constitué par la zone fondue puis solidifiée 7 et la zone affectée par la chaleur 8, est appelé bouton de soudage.

La qualité du soudage, c'est-à-dire la résistance mécanique du bouton de soudage, est évaluée par le diamètre moyen de celui-ci. Pour mesurer ce diamètre moyen, on prélève une portion de tôles soudées par points contenant un bouton de soudage, et on sépare les deux morceaux de tôle par arrachement. On obtient alors

2a contenant le bouton 8. Pour mesurer le diamètre Φ du bouton, on mesure le plus grand et le plus petit diamètre du bouton et on fait la moyenne arithmétique de ces deux mesures. Cette mesure est faite dans la gorge 16 qui se situe à peu près à l'interface entre les deux tôles. Ainsi, la qualité du soudage est une grandeur mesurable, la mesure de cette qualité étant le diamètre du bouton de soudage. A noter que la qualité du soudage peut également être mesurée par d'autres moyens, par exemple, par la mesure de l'effort d'arrachement du bouton de soudage; l'homme du métier sait déterminer ces méthodes de mesure de la qualité du bouton de soudage. Mais, cette grandeur n'est pas observable au sens qui a été défini cidessus, puisque pour la mesurer il faut détruire la soudure, et par conséquent, il n'est pas possible de la mesurer en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure que la soudure est réalisée.

Le processus de soudage comporte les étapes suivantes :

- mise en place des tôles entre les électrodes,

5

10

- accostage, opération consistant à rapprocher les électrodes de tôles et à semer progressivement en faisant monter la force de serrage jusqu'à une valeur nominale,
 - fusion du noyau fondu par passage du courant pendant un temps déterminé,
 - forgeage par maintien de la force de serrage pendant un temps déterminé,
- relâchement du serrage par écartement des électrodes.

Chacune de ces étapes dure une fraction de secondes ou une seconde environ, le cycle complet durant quelques secondes.

La qualité du soudage, pour des tôles d'épaisseur et de nature données (nature du métal, présence ou non de revêtement, etc.), dépend des paramètres suivants :

- 25 force F de serrage des électrodes contre les tôles,
 - intensité du courant ls de soudage,
 - temps pendant lequel on fait passer le courant Δt_{s} ,
 - temps pendant lequel on applique la force pour forger Δt,
 - état d'usure des électrodes.

Pour chacun de ces paramètres, sauf l'état d'usure des électrodes, on définit des valeurs de consigne qui sont celles qu'on doit réaliser à l'aide de la machine de soudage pilotée par ses automatismes.

Ħ

On constate que, à force de serrage F, temps de passage du courant Δt_s et temps de forgeage Δt_t donnés, la qualité du soudage (mesurée par le diamètre du bouton Φ) varie avec le courant ls (figure 4) en partant d'une valeur minimale Φ_{min} pour atteindre une valeur maximale Φ_{max} , lorsque le courant ls passe d'une valeur I_{min} à une valeur I_{max} , valeur au delà de laquelle on observe un phénomène dit d'expulsion correspondant au fait que la fusion est trop importante, si bien que le métal fondu est expulsé sans que le diamètre du bouton augmente ; en fait, ce demier diminue, comme l'indique la courbe 11.

Mais, le diamètre du bouton de soudage dépend également de l'usure des électrodes (qui se traduit, entre autres, par une augmentation du diamètre de leurs extrémités). Cette usure a pour effet de déformer la courbe diamètre du bouton = f(intensité) en la déplaçant vers les hautes intensités et en diminuant sa pente, comme cela peut se voir sur la figure 4, dans laquelle la courbe 11 correspond à une électrode neuve et la courbe 12 à une électrode usée. Pour l'électrode usée, le diamètre minimal Φ_{\min} correspond à une intensité $l'_{\min} > l_{\min}$ et le diamètre maximal Φ_{\max} correspond à une intensité $l'_{\max} > l_{\max}$; l'écart entre l_{\max} et l'_{\max} étant sensiblement supérieur à l'écart entre l'_{\min} et l_{\min} .

10

15

20

25

30

7.3

Pour que le soudage soit satisfaisant, il faut que le diamètre du bouton de soudage soit compris entre Φ_{min} et Φ_{max} , et que l'intensité soit inférieure à l'intensité pour laquelle le phénomène d'expulsion apparaît. Comme les électrodes s'usent au fur et à mesure qu'on réalise des soudures, pour garantir la qualité des points de soudure successifs, il faut, au moins, faire évoluer la consigne d'intensité au fur et à mesure que le nombre de points de soudure, réalisés avec les mêmes électrodes, augmente.

A la figure 5, on a représenté dans un diagramme « nombre de soudures/intensité », les courbes 13 et 14 représentant respectivement l'évolution de I_{max} et I_{min} en fonction du nombre de soudures (l'échelle de l'axe horizontal correspondant au nombre de soudures est arbitraire et choisi pour que les courbes 13 et 14 soient des droites, ce qui est purement formel).

Les courbes 13 et 14 délimitent un domaine 15 de soudabilité, dans lequel se trouvent les points de fonctionnement correspondant aux soudures successives repérées s₁ à s₉. Ces points sont disposés « en escalier », ce qui correspond à la

- 4

façon habituelle de piloter une installation de soudage par points, connue sous le nom de "loi de déphasage". Comme, en réalité, les courbes 13 et 14 n'ont pas une forme connue convenablement, il convient de déterminer au bout de combien de soudures il est nécessaire de modifier la consigne d'intensité et dans quelle mesure. C'est le but de la présente invention, appliquée au soudage par points, que de déterminer de façon automatique quand faire varier la consigne d'intensité, et de combien.

Afin de bien comprendre l'invention, on va maintenant, en regard de la figure 6, décrire plus en détails un cycle élémentaire de réalisation d'un point de soudure.

Sur la figure 6 on a représenté l'évolution dans le temps de deux grandeurs observables qui sont :

la force F de serrage des électrodes contre l'assemblage à souder,

5

10

15

20

25

 l'écartement z des électrodes; cet écartement se mesure par la distance entre deux points de repère arbitraires A et A' définis sur chacune des électrodes (figure 1).

Ces deux grandeurs peuvent être mesurées en temps réel à l'aide de capteurs de force et de déplacement, qui équipent de façon connue la machine de soudage. Sur la figure 6, on observe 6 phases successives qui sont:

- 1 : avant serrage des électrodes, la force est nulle et l'écartement a une valeur z₀ suffisante pour permettre de positionner les tôles à assembler entre les électrodes.
 - 2 et 3 : accostage, les électrodes se rapprochent jusqu'à arriver au contact des tôles, la distance z décroît, puis la force augmente pour atteindre la force de consigne Fc et la distance z s'établit à une valeur z, correspondant au contact des deux tôles l'une sur l'autre,
 - 4 : soudage, on fait passer le courant électrique avec une intensité de consigne lc. Pendant cette phase, du fait de la dilatation des tôles résultant du chauffage engendré par le courant électrique, la force F augmente jusqu'à une valeur F_{maxe}, l'écartement z entre les électrodes augmente jusqu'à une valeur z₂,
- 30 5 : forgeage, la force est maintenue mais l'alimentation en courant électrique est coupée, la force se stabilise à la valeur Fc et les électrodes se rapprochent

légèrement en formant des indentations dans les zones de contact avec les tôles, la distance z passe par un minimum z_a,

6 : fin du soudage, on écarte les électrodes pour dégager ou déplacer les tôles.
 On voit également sur cette figure que les grandeurs F et z varient avec le temps.

A chaque instant, on peut mesurer F(t) et z(t). Par des mesures électriques connues en elles-mêmes, on peut également mesurer l'intensité instantanée i(t) et la tension instantanée u(t) pendant la phase 4.

Pour piloter le processus de soudage, on fixe les grandeurs de consigne que sont la force Fc et l'intensité lc ainsi que les durées de soudage Δt_s et de forgeage Δt_t . Par un traitement informatique adéquat, que l'homme du métier sait réaliser, des mesures F(t), z(t), i(t) et u(t), on peut déterminer, après la réalisation d'un point de soudure, des grandeurs qui sont observables, au sens qui a été défini précédemment.

Ces grandeurs observables sont par exemple :

la force maximale de soudage F_{max.s} ,

5

10

15

20

25

30

- la dilatation maximale au cours du soudage Δz_{max,s} = z₂ z₁,
- la rétraction maximale au cours du forgeage Δz_{max,f} = z₂ z_{3,y}
 - l'énergie électrique totale consommée E_{élec} = ∫ u(t).i(t).dt, (l'intégration est faite sur la durée du soudage).

Il est à noter que, dans ce processus, les grandeurs observables qui viennent d'être définies ne sont ni des grandeurs d'entrée, ni des grandeurs de sortie, ni des consignes.

A partir de ces grandeurs observables, et notamment à partir des grandeurs $\Delta z_{\text{max,s}} \text{ , } \Delta z_{\text{max,t}} \text{ et } E_{\text{elec}} \text{ , on peut calculer une valeur prévisionnelle du diamètre } \Phi_{p} \text{ du bouton de soudage. Pour calculer } \Phi_{p} \text{ on utilise un modèle M ayant pour variables les grandeurs mesurables } \Delta z_{\text{max,s}} \text{ , } \Delta z_{\text{max,t}} \text{ et } E_{\text{elec}} \text{ , et tel que : }$

$$\Phi_p = M(\Delta z_{\text{max,s}}, \Delta z_{\text{max,f}}, E_{\text{élec}})$$

Dans cet exemple et en reprenant la terminologie définie plus haut, la grandeur Φ représente le résultat R. Le modèle M prend en compte les trois grandeurs observables $\Delta z_{\max,i}$, $z_{\max,i}$ et E_{dec} , mais il pourrait en prendre d'autres et il pourrait faire intervenir une ou plusieurs valeurs de consigne telles que lc, Fc, Δt_s et Δt_i . Il est important, cependant, de noter que le modèle prérité en compte au moins deux

10

15

20

25

variables indépendantes dont au moins une grandeur observable, ce qui est nécessaire pour évaluer Φ_p . En effet, la prise en compte d'une seule des ces grandeurs mesurables, éventuellement complétée par la prise en compte d'une ou plusieurs consignes, ou la seule prise en compte des consignes, ne permet pas d'évaluer Φ_n avec suffisamment de précision.

Comme cela a été indiqué précédemment, le pilotage du processus de soudage par points consiste à déterminer, après chaque réalisation d'une soudure, les consignes à appliquer pour réaliser la soudure suivante de façon satisfaisante. Plus particulièrement, cela consiste à déterminer la consigne d'intensité de courant le pour que le diamètre du bouton de soudage soit satisfaisant, c'est-à-dire compris entre les deux valeurs Φ_{min} et Φ_{max} définis plus haut, et pour cela que la consigne de courant le se situe à l'intérieur du domaine de soudabilité.

Pour cela, pour chaque opération de soudage :

- on enregistre les paramètres observables nécessaires pour déterminer les grandeurs observables utilisées par le modèle M ; dans le cas présent ce sont \(\Delta Z_{\text{max,s}} \), \(\Delta Z_{\text{max,s}} \) et \(\E_{\text{dec}} \);
 - à l'aide du modèle M, on calcule l'estimation du résultat R_{es} , égal, dans le cas présent, au diamètre du bouton de soudure : $R_{es} = \Phi_p = M(\Delta z_{max,e}, \Delta z_{max,f}, E_{elec})$,
- à l'aide d'une loi de commande L ayant pour variable d'entrée au moins R_{es}, on calcule la consigne de courant lc pour l'opération de soudage suivante : lc = L(R_{es}),
 - et on effectue l'opération de soudage suivante en utilisant la nouvelle consigne d'intensité.

Plusieurs lois de commande sont possibles. En particulier, on peut utiliser la loi de commande L définie de la façon suivante:

- on choisit une valeur minimale Φ_{min} et une valeur maximale Φ_{max} pour le diamètre du bouton de soudage,
- on choisit un nombre qm,

444

- on effectue la moyenne glissante Φ_{mg} de qm dernières prédictions du diamètre Φ du bouton de soudage,

si Φ_{mg} > Φ_{max} , on diminue la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{min} ≤ Φ_{mg} < Φ_{min} on ne modifie pas la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{mg} < Φ_{min} on augmente la consigne lc d'intensité de soudage.

On peut, en outre, fixer une valeur $\Phi_0 < \Phi_{min}$ et, si la dernière prédiction du diamètre du bouton de soudage Φ est inférieure à Φ_0 , on augmente la consigne la d'intensité de soudage.

Pour ajuster la consigne d'intensité, on fixe un incrément Δ lc d'intensité de soudage, et lorsqu'on diminue ou on augmente la consigne lc d'intensité de soudage, on soustrait ou on ajoute à lc l'incrément Δ lc.

Le modèle M est un modèle statistique construit à partir d'une base d'apprentissage B_{ap} constituée de l'ensemble des consignes, des grandeurs observables ainsi que des mesures du résultat, obtenues pour une série de N points de soudure. Il peut être validé sur une base de test B_{test} constituée de la même façon que la base d'apprentissage, mais avec des exemples différents de ceux qui constituent la base d'apprentissage.

Le modèle M est par exemple un réseau de neurones, mais peut être de tout type de modèle statistique. ${}_{\mathcal{B}}$

On va maintenant décrire de façon générale la construction du modèle et son utilisation, puis on décrira les particularités de l'application au soudage par points.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, la base d'apprentissage est constituée d'un ensemble de N observations, repérées par un indice i, choisies de façon à couvrir au mieux le champ des conditions possibles de réalisation du processus à mesurer.

A chaque observation i, on fait correspondre:

le résultat R_i obtenu (mesuré),

5

10

15

20

25

30

n variables xⁱ₁₁,.... xⁱ_n, correspondant aux valeurs des consignes et des grandeurs observables mesurées et qui constituent le vecteur xⁱ; on peut noter que ces variables peuvent également correspondre à des grandeurs d'entrée qui, dans le cas du soudage par points peuvent être, par exemple, l'épaisseur et la nature des tôles à souder; cependant, dans le cas présent, on considère que toutes les observations sont faites avec des tôles identiques.

De la même façon, la base de test est composée de N' observations pour chacune desquelles, on fait correspondre les valeurs mesurée de R et des n variables $x_1,...x_n$, qui constituent le vecteur \mathbf{x} .

Le modèle M est une fonction de forme adéquate, que l'homme du métier sait choisir en fonction du type de modèle qu'il veut utiliser ; ce peut être un polynôme des n variables $x_1, \dots x_n$, ou un réseau de neurones comportant au moins un neurone non linéaire et dépendant des mêmes variables. Cette fonction dépend de paramètres $\theta_1, \dots, \theta_q$, qui constituent un vecteur θ . Elle permet de calculer une estimation du résultat $R_{\text{est}} = M(x; \theta)$ (ou de façon développée : $R_{\text{est}} = M(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_q)$). Ce modèle peut être ajusté sur la base d'apprentissage en recherchant le vecteur θ_a qui minimise le score S, noté également S(M; B_{np}) lorsqu'il est calculé pour le modèle M sur la base d'apprentissage B_{np} égal à la somme, pour tous les points de la base d'apprentissage, des valeurs d'une fonction coût J qui est, par exemple, l'écart quadratique entre l'estimation faite par le modèle et le résultat effectivement mesuré :

$$J(\dot{x}) = (R_{est} - R)^2 = (M(x; \theta) - R)^2$$

Cette fonction coût J est une fonction de la variable x gui dépend du vecteur paramètres θ , si bien qu'on peut l'écrire sous la forme $J(x_1,...x_n;\theta_1,....\theta_q)$.

On a alors:

. 5

10

15

20

25

30

$$S(M; B_{an}) = \sum_{i=1,N} J(x^i) = \sum_{i=1,N} (R_{est,i} - R_i)^2$$

Les vecteurs x¹,....x² sont les vecteurs correspondant aux différents points de la base d'apprentissage B_{sp}. La recherche du vecteur θ_s peut être faite par toute méthode de minimisation du coût connue de l'homme du métier, telle que, par exemple, l'algorithme de quasi-Newton (décrite par exemple dans W.H. PRESS & al, « Numerical Recipies in C: The art of Scientific Computing » second Edition, Cambridge University Press, 1992) ou celui de Levenberg-Marquardt (décrit par exemple dans K. LEVENBERG, « A Method for the Solution of Certain Non-linear Problems in Least Squares », Quaterly Journal of Applied Mathematics II (2), pp. 164-168, 1944 et dans D.W. MARQUARDT « An Algorithm for Least-squares Estimation of Non-linear Parameters », Journal of the Society of Industrial and Applied Mathematics 11 (2), pp 431-441, 1963).

E.

On obtient ainsi un modèle ajusté $M_s(x;\theta_a)$. On peut tester un tel modèle sur la base de test B_{test} en calculant le score S qui est égal à la fonction coût, calculée pour les points de la base de test :

$$S(M_a; B_{test}) = \sum_{i=1}^{N} F(\mathbf{x}^i); \mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^{N'}$$
 appartenant à B_{test}

Ce score peut également, et de la même façon, être calculé sur la base d'apprentissage.

5

10

15

20

25

30

Cependant, pour un même type de modèle, on peut envisager des modèles comportant plus ou moins de paramètres. Par exemple, si le modèle est du type polynomial, on peut choisir un polynôme de degré 1 ou de degré supérieur. De même, si le modèle est du type réseau de neurones, on peut choisir un modèle comportant un ou plusieurs neurones. Le score d'un modèle dépend notamment du nombre de paramètres, et en particulier, lorsque ce nombre augmente, le score diminue, ce qui est souhaitable, car un modèle est d'autant meilleur que son score est faible, pour autant qu'il n'y ait pas sur-ajustement. En effet, les résultats de mesure qui constituent les bases d'apprentissage ou de test sont entachés d'erreurs qui introduisent un bruit aléatoire. En augmentant trop le nombre de paramètres, on peut obtenir un modèle dont le score sur la base d'apprentissage est nul, ce qui pourrait paraître idéal, mais qui, en réalité, est un défaut. En effet, un tel modèle prédit parfaitement non pas le phénomène à modéliser, mais ce phénomène auquel se rajoute le bruit qui a affecté la base d'apprentissage. Il en résulte que l'application d'un tel modèle à un point non contenu dans la base d'apprentissage donnera un résultat a priori entaché d'une erreur importante.

Par ailleurs, pour un même type de modèle, c'est-à-dire pour une forme algébrique et un nombre de paramètres donnés, la fonction de coût admet, dans le cas général, plusieurs minima, c'est à dire plusieurs vecteurs paramètres θ_a . A chacun de ces vecteurs paramètres correspond un modèle.

Afin de rechercher le meilleur modèle, c'est-à-dire celui qui aura le score le plus faible tout en n'étant pas affecté d'un sur-ajustement, on peut utiliser des méthodes connues en elles mêmes, telles que les méthodes dites de « validation croisée » ou de « régularisation ».

Mais ces méthodes sont à la fois lourdes et pas toujours suffisamment efficaces.

Aussi, l'inventeur a imaginé une méthode nouvelle plus performante que les méthodes connues.

Pour mettre en œuvre cette méthode, on procède de la façon suivante :

5

10

15

20

25

- on choisit une structure de modèle dont le nombre de paramètres peut être choisi arbitrairement,
 - on détermine comme indiqué ci-dessus un premier modèle ajusté comportant q_1 paramètres: $M_{a_1}(x;\theta_{a_1})$, dans lequel θ_{a_1} est un vecteur de dimension q_1 ,
 - on calcule le jacobien Z du modèle M_{a, 1}(x; θ_{a,1}). Pour cela, on considère les fonctions M_{a, 1}(xⁱ; θ) dans lesquelles on considère que le vecteur paramètres θ du modèle est la variable. La matrice Z est alors la matrice ayant q₁ lignes et N colonnes dont les terme z_{ij} sont égaux à :

$$z_{i,j} = \partial M_{a,1}(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta})/\partial \theta_j$$
 au point $\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_{a,1}$

on calcule ensuite, pour chaque observation i de Bap le scalaire suivant, noté hai

$$h_{ii} = (z_{i,1}, \dots z_{i,q1}) ({}^{t}Z Z)^{-1} (z_{i,1}, \dots z_{i,q1})$$

on calcule alors, sur la base d'apprentissage, un score généralisé du modèle ayant pour vecteur paramètres $\theta_{a,1}$:

$$E(\theta_{a,1}) = \sum_{i=1,N} [(M_{a,1}(x^i; \theta_{a,1}) - R_i)/(1 - h_{ii})]^2$$

et on calcule une grandeur $\mu\left(\theta_{a,1}\right)$ = $(N.q_{_1})^{\text{-}1/2}\sum_{i=1\;\hat{a}\;N}h_{ii}^{\text{-}1/2}$

- puis on détermine de la même façon des modèles ayant, au choix, des structures ou des nombres de paramètres différents, ou correspondant à différents minima d'une même fonction de coût. On obtient alors une série de modèles $M_{a,k}$ auxquels sont associés les grandeurs $E\left(\theta_{a,k}\right)$ et $\mu\left(\theta_{a,k}\right)$.
- en comparant les valeurs de E (θ_{a,k}) et μ (θ_{a,k}), on détermine alors le modèle M_{a,k} pour lequel E (θ_{a,k}) est parmi les plus petites valeurs obtenues et μ (θ_{a,k}) est maximal. Ce modèle correspond au modèle optimal qu'on note M_{a, opt}. C'est ce modèle qui est alors utilisé pour effectuer la régulation du processus.

Pour déterminer le modèle optimal, on peut, par exemple, procéder de la façon suivante :

 30 - on considère une pluralité de modèles M_{a,k} pour lesquels on calcule les valeurs correspondantes de E (θ_{a,k}) et μ (θ_{a,k}).

- on considère l'ensemble constitué par les valeurs des E (θ_{ak}), cet ensemble comporte une plus petite valeur min[E (θ_{ak})], et on retient au moins deux modèles dont les valeurs des E (θ_{ak}) sont les plus proches de min[E (θ_{ak})], pour cela on peut utiliser tout critère que l'homme du métier sait déterminer,
- on considère les modèles qui ont été sélectionnés comme indiqué, et parmi ces modèles, on retient celui pour lequel la valeur de μ (θ_{a,k}) est la plus grande ; ce modèle est le modèle considéré comme optimal.

10

15

20

25

30

Ainsi, on choisit le modèle ayant le plus grand $\mu\left(\theta_{a,k}\right)$ parmi les modèles ayant les plus petits $E\left(\theta_{a,k}\right)$.

On peut aussi, selon une méthode connue en elle-même, choisir un « comité de modèles » constitué d'une pluralité de modèles a priori acceptables, et, chaque fois que l'on veut faire une prévision, on utilise le comité de modèles pour déterminer la prévision la plus pertinente (voir par exemple CLEMEN, R.T. « Combining forecasts: A review and annotated bibliography », International Journal of Forecasting, Vol 5, pp 559-584, 1989).

Par la suite, on ne parlera que de « modèle », mais ce qui va être exposé pourra être transposé mutatis mutandis, par l'homme du métier, à un « comité de modèles ».

Le modèle ainsi obtenu n'est pas nécessairement satisfaisant, c'est en particulier le cas lorsque la base d'apprentissage ne contient pas assez de points ou lorsque ces points ne sont pas répartis de façon satisfaisante dans l'espace des entrées. Afin d'évaluer la qualité du modèle et éventuellement de l'améliorer, on peut utiliser la base de test. Pour cela, on procède de la façon suivante:

- on détermine a priori, par des essais préliminaires, un intervalle d'estimation de l'écart type du bruit de mesure $[\sigma_{min},\sigma_{med}]$, pour la mesure du résultat R,
- on calcule alors le score du modèle M_{a, opt} sur la base test : S(M_{a, opt}; B_{test}) et on compare ce score à l'intervalle· [σ_{min}, σ_{max}]; si σ_{min}< S(M_{a, opt}; B_{test}) < σ_{max}, on considère que le modèle est satisfaisant; dans le cas contraire, on enrichit la base d'apprentissage avec un ou plusieurs points pris dans la base de test et on recommence le calcul d'un modèle optimal.

Les exemples issus de la base test et introduits dans la base d'apprentissage ⇒ péuvent être choisis de diverses façons. Mais il est préférable de choisir les points pour lesquels l'intervalle de confiance de l'estimation du résultat R faite par le modèle est le plus grand, c'est-à-dire pour lesquels cette estimation est la plus incertaine. Cet intervalle de confiance du point i, qu'il appartienne à la base d'apprentissage ou à la base de test, est déterminé par le coefficient h_{ii} défini précédemment. Plus précisément, il est proportionnel à h_{ii} ^{1/2}. Cet ajustement, ou recalage du modèle, peut être fait en cours d'exécution du processus, en faisant de temps en temps des mesures du résultat de façon à constituer une base de test à l'aide de laquelle on évalue les performances du modèle et, si nécessaire, on enrichit la base d'apprentissage afin de recalculer un modèle plus performant.

Dans le cas particulier du soudage par points, selon l'invention :

5

10

15

20

25

30

- par des essais préliminaires on construit une première base d'apprentissage et on évalue, par des essais de reproductibilité de la mesure, l'intervalle de dispersion de l'écart type du bruit de mesure $[\sigma_{min}, \sigma_{mad}]$, pour la mesure du diamètre du bouton de soudage (le résultat R). Cette base d'apprentissage est construite en réalisant des séries de points de soudure avec des intensités de soudage variant de façon alternative entre la limite inférieure de soudabilité et la limite supérieure de soudabilité, sans faire varier les autres, consignes que sont le temps de soudage, le temps de forgeage et la force de soudage. Ceci permet de construire un modèle qui servira à piloter le soudage sans faire varier la durée d'un cycle, c'est-à-dire en conservant une productivité constante.
- on considère un modèle statistique, et, de préférence, un modèle neuronal, ayant pour variable d'entrée les grandeurs observables définies plus haut, et pour sortie, l'estimation du diamètre du bouton de soudage. A l'aide de la base d'apprentissage, et en appliquant par exemple la méthode qui vient d'être définie, on optimise le modèle. Les inventeurs ont constaté qu'un bon modèle est notamment un modèle dont les variables d'entrée sont Δz_{max,p}. Δz_{max,f} et E_{blect} comme indiqué ci-dessus,
- pour réguler le processus, on utilise le modèle comme cela est indiqué plus haut, afin de réactualiser, si nécessaire, la consigne de soudage lc après chaque réalisation d'un point de soudure,

En outre, et afin d'améliorer le modèle, on peut, tout au long de l'exploitation du processus, prélever des échantillons de tôles soudées et mesurer le diamètre du

bouton de soudure de façon à constituer une base de test. A l'aide de cette base de test, on calcule le score du modèle; si ce score est satisfaisant, on ne modifie pas le modèle; si ce score n'est pas satisfaisant, on extrait de la base de test les points pour lesquels la prédiction est la plus incertaine, c'est-à-dire dont l'intervalle de confiance est supérieur à une valeur Sk fixée à l'avance, et on introduit ces points dans la base d'apprentissage pour l'enrichir. Avec cette base d'apprentissage enrichie, on recalcule un modèle optimisé et on poursuit la régulation du processus avec ce nouveau modèle. Comme on le comprendra aisément, l'application du procédé qui vient d'être décrit ne se limite pas au cas du soudage par points, mais il s'applique à tout processus qui peut faire l'objet d'une modélisation.

5

10

15

20

25

Que ce soit dans le cas général ou dans celui du soudage par points, le procédé est mis en œuvre par un ordinateur relié à des capteurs et à un module de commande du processus. Cet ordinateur comporte des programmes destinés à calculer le modèle optimal à partir de fichiers dans lesquels sont enregistrés les données relatives aux bases d'apprentissage et de test, des programmes destinés à utiliser le modèle optimal à partir de données mesurées sur le processus, à calculer les consignes à partir de la loi de commande, et à envøyer ces consignes à l'équipement destiné à réaliser le processus. L'homme du métier sait réaliser un tel automatisme.

Dans le cas particulier du soudage par points, l'équipement destiné à réaliser le processus est une machine de soudage par points connue en elle-même et comportant, également de façon connue, des moyens de mesure de la position des électrodes, de la force, de l'intensité et de la tension instantanées, ainsi que des moyens de commande. Ces moyens sont reliés de façon connue à l'ordinateur, soit directement soit par l'intermédiaire d'automates particuliers connus en eux-mêmes.

-27 TTV

10

20

REVENDICATIONS

- V 1 Procédé de contrôle et de commande d'un processus technique s'exécutant dans le temps, soit de façon continue soit de façon discontinue, en appliquant à chaque instant t des consignes $\{C_1(t),...,C_n(t)\}$, conduisant à un résultat R(t) mesurable mais non observable et engendrant une pluralité de grandeurs observables distinctes du résultat R(t) dont au moins deux sont indépendantes $\{G_1(t),...,G_n(t)\}$, caractérisé en ce que :
- on mesure au moins deux grandeurs observables indépendantes $G_{\mbox{\tiny 1}}(t), G_{\mbox{\tiny p}}(t),$
- à l'aide d'un modèle prédictif M, ou d'un comité de modèles, dont les variables comportent les au moins deux grandeurs observables indépendantes, on calcule une estimation R_m(t)=M(G₁(t),...G_p(t)) du résultat R(t),
- à l'aide d'une loi de commande L, dont la variable d'entrée est le résultat estimé
 R_{es}(t), on calcule de nouvelles consignes {C₁(t+1),...C_n(t+1)} = L(R_{es}(t))
 applicables pour l'instant t+1,
- et on remplace les consignes $\{C_1(t),...C_n(t)\}$ par les consignes $\{C_1(t+1),...C_n(t+1)\}$,
 - 2 Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que le modèle prédictif M est un modèle d'ajustement statistique dépendant de paramètres $\{\theta_1,...\theta_p\}$ constituant un vecteur paramètres θ ajustés sur une base d'apprentissage $B_{\mathfrak{sp}}$ constituée de l'ensemble des consignes, des mesures des grandeurs observables et de la mesure du résultat pour une pluralité d'exécutions successives du processus technique.
 - 3 Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que pour déterminer le modèle M :
- 25 on choisit une structure de modèle dépendant d'un vecteur paramètre θ,
 - on choisit une fonction de coût J ayant par exemple une forme quadratique,
 - avec la base d'apprentissage, on calcule une succession de modèles ajustés M_{a, k}
 correspondant à différents vecteurs paramètre θ_k de dimension q_k qui minimisent,
 globalement ou localement, la fonction coût sur la base d'apprentissage,
- pour chaque modèle M_{a,k}, on calcule les coefficients h_{ii} de chacun des exemples de la base d'apprentissage, et on calcule le score généralisé du modèle M_{a,k};

10

15

20

25

30

$$E(\theta_{a,k}) = \sum_{i=1,N} [(M_{a,k}(x^i; \theta_{a,k}) - R_i)/(1 - h_{ii})]^2$$

- et on calcule une grandeur $\mu\left(\theta_{a,k}\right) = \left(N.q_{k}\right)^{-1/2}\sum_{i=1\;a\;N}h_{ii}^{-1/2}$ et on choisit le modèle $M_{a,k}$ ayant le plus grand $\mu\left(\theta_{a,k}\right)$ parmi les modèles ayant les plus petits $E\left(\theta_{a,k}\right)$, ce modèle est le modèle optimal $M_{a,ont}$.
 - 4 Procédé selon la revendication 2 ou 3 caractérisé en ce que :
- on détermine pour la mesure du résultat R un intervalle de dispersion de l'écart type du bruit de mesure [σ_{min}, σ_{max}].
- et on ajuste les paramètres {θ₁,...θ_p} du modèle prédictif M de telle sorte que, sur une base de test B_{test}, il ait un score S = S(M; B_{test}) tel que σ_{min} < S < σ_{max}, la base de test étant constituée de l'ensemble des consignes, des mesures des grandeurs observables et de la mesure du résultat pour une pluralité d'exécutions successives du processus technique.
 - 5 Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que pour ajuster les paramètres {θ₁,...θ_a} du modèle prédictif M, on chois,it une première base d'apprentissage B_{ap} et une première base de test B_{test} , à l'aide de ladite première base d'apprentissage on détermine une première estimation des paramètres $\{\theta_1,...\theta_n\}$, de telle sorte que le score du modèle M pour la base d'apprentissage soit compris dans l'intervalle $[\sigma_{\text{min}}, \sigma_{\text{max}}]$, puis, en utilisant dans le modèle M cette première estimation des paramètres, à l'aide de la première base de test B_{test}, on évalue le score S = S(M; B_{test}) qu'on compare à l'intervalle de dispersion $[\sigma_{min},\,\sigma_{max}]$, si S est à l'intérieur dudit intervalle, on considère que l'estimation des paramètres est satisfaisante, dans le cas contraire, on complète la base d'apprentissage B_{ao} avec des exemples issus de la première base de test pour constituer une nouvelle base d'apprentissage, éventuellement on complète la base de test et on détermine à nouveau les paramètres {θ₁,...θ₅} à l'aide de la nouvelle base d'apprentissage et le score S sur la nouvelle base de test et on poursuit les itérations jusqu'à ce que le score S soit compris dans l'intervalle de dispersion $[\sigma_{min}, \sigma_{max}]$.

6 – Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que, pour compléter la base d'apprentissage avec des exemples issus de la base de test :

- on fixe un seuil d'intervalle de confiance Sk, pour les prédictions du modèle
- on calcule l'intervalle de confiance lk de la prédiction du modèle M pour chacun des exemples de la base de test,
 - et on introduit dans la base d'apprentissage au moins un des exemples de la base de test dont l'intervalle de confiance lk est supérieur à Sk, c'est-à-dire dont l'estimation du résultat est la plus incertaine.
- 7 Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que, l'intervalle de confiance lk de la prédiction du modèle M pour chaque exemple de la base de test est proportionnel à la racine carrée du coefficient h_{ii} de cet exemple.
 - 8 Procédé selon l'une quelconque des revendications 4 à 7 caractérisé en ce que, au cours de l'exploitation du processus technique, on mesure au moins un résultat et les grandeurs observables correspondantes, de façon à déterminer au moins un exemple supplémentaire qu'on ajoute à la base d'apprentissage et avec la nouvelle base d'apprentissage ainsi obtenue, on ajuste les paramètres du modèle et on évalue la performance du modèle.

20

30

15

5

- y 9 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8 caractérisé en ce que le modèle M est un réseau de neurones.
- 10 Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 caractérisé en ce 25 que le processus technique est le soudage par points de tôles.
 - 11 Procédé selon la revendication 10 caractérisé en ce que le résultat R est le diamètre Φ du bouton de soudage, ou toute autre grandeur comparable, telle que, par exemple, la force d'arrachement du bouton de soudage, et les consignes $C_1,...,C_n$ sont la force de soudage F_s , l'intensité de soudage I_s , le temps de soudage Δt_s et le temps de forgeage Δt_s .

- 12 Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce que les grandeurs observables sont l'énergie électrique totale $E_{\text{élec}}$, la dilatation maximale en cours de soudage $\Delta z_{\text{max,f}}$ et la contraction maximale pendant la phase de forgeage $\Delta z_{\text{max,f}}$.
- 5 13 Procédé selon la revendication 11 ou la revendication 12 caractérisé en ce que la loi L est définie de la façon suivante:
 - on choisit une valeur minimale Φ_{min} et une valeur maximale Φ_{mex} pour le diamètre du bouton de soudage,
 - on choisit un nombre qm,

20

25


30


- on effectue la moyenne glissante Φ_{mg} de qm dernières prédictions du diamètre du bouton de soudage Φ,
 - si Φ_{mg} > Φ_{max}, on diminue la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{min} ≤ Φ_{mg} ≤ Φ_{max} on ne modifie pas la consigne lc d'intensité de soudage, si Φ_{mg} < Φ_{min} on augmente la consigne lc d'intensité de soudage.

14 – Procédé selon la revendication 13 caractérisé en ce que l'on fixe en outre une valeur $\Phi_0 < \Phi_{min}$ et, si la dernière prédiction du diamètre glu bouton de soudage Φ est inférieure à Φ_0 , on augmente la consigne lc d'intensité de soudage.


- 15 Procédé selon la revendication 13 ou la revendication 14 caractérisé en ce que on fixe un incrément Δlc d'intensité de soudage, et, lorsqu'on diminue ou on augmente la consigne lc d'intensité de soudage, on soustrait ou on ajoute à lc l'incrément Δlc.
- 16 Procédé selon l'une quelconque des revendications 10 à 15 caractérisé en ce que pour construire la base d'apprentissage, on réalise une succession de points de soudure en faisant varier alternativement la consigne d'intensité de soudage lc entre la bome inférieure et la borne supérieure de l'intervalle de soudabilité et usant ainsi les électrodes de soudage, les autres consignes étant maintenues constantes.

d 17 – Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16 caractérisé en ce qu'il est mis en œuvre par un ordinateur.






<u>Fig.2</u>



_



<u>Fig. 4</u>





Fig. 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No

			TC17TK 02/00510
A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G05B13/02 G05B13/04		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ntion and IDC	
	SEARCHED	andii and ii O	
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by classification	on symbols)	
IPC 7	G05B		
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are includ	fed in the fields searched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical,	search terms used)
EPO-In			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the ref	evant passages	Relevant to claim No.
х	US 4 639 853 A (RAKE HEINRICH ET 27 January 1987 (1987-01-27)	T AL)	1,17
Y	column 5, line 37 -column 7, line	e 7	9,10
Υ	US 5 859 773 A (LIANO KADIR ET / 12 January 1999 (1999-01-12) figure 1	AL)	9
Υ	US 4 861 960 A (BERNSTEIN BRUCE P 29 August 1989 (1989-08-29) figure 1	1 ET AL)	10
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family π	nembers are listed in annex.
* Special ca	stegories of cited documents :	*T* later document publi	shed after the International filing date
'A' docum	ent defining the general state of the last which is not dered to be of particular relevance	or priority date and cited to understand	not in conflict with the application but I the principle or theory underlying the
'E' earlier	document but published on or after the international	invention "X" document of particul	lar relevance; the claimed invention
"L* docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	involve an inventive	red novel or cannot be considered to e step when the document is taken alone
which	is cited to establish the publication date of another in or other special reason (as specified)	"Y" document of particul cannot be consider	lar relevance; the claimed invention red to involve an inventive step when the
O docum other	ent referring to an orat disclosure, use, exhibition or means	document is combi ments, such combi	ned with one or more other such docu- nation being obvious to a person skilled
P docum	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. *&" document member of	
	actual completion of the international search		he international search report
1	3 May 2002	22/05/20	002
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2		
l	Tel. (+31–70) 340–3040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Kelperi	s, K

11.00

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

national Application No

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4639853		27-01-1987	AT	48709 T	15-12-1989
00 4005000			AU	554017 B2	07-08-1986
			AU	2896084 A	06-12-1984
			BR	8402695 A	07-05-1985
			CA	1208341 A1	22-07-1986
			DE	3418501 A1	06-12-1984
			EP	0128491 A2	19-12-1984
			JP	1938984 C	09-06-1995
			JP	6068691 B	31-08-1994
			JP	60041101 A	04-03-1985
			KR	8903114 B1	22-08-1989
US 5859773	Α	12-01-1999	US	5559690 A	24-09-1996
03 3039773	^	12 01 1333	US	5353207 A	04-10-1994
			US	6363289 B1	26-03-2002
			AU	4411493 A	04-01-1994
			CA	2137806 A1	23-12-1993
			DE	69321952 D1	10-12-1998
			DE	69321952 T2	01-07-1999
			ĒΡ	0645025 A1	29-03-1995
			ĴΡ	9506986 T	08-07-1997
			WO	9325943 A2	23-12-1993
US 4861960	Α	29-08-1989	NONE		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

nde Internationale No

Les documents de familles de brevets sont Indiqués en annexe

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

MENT DE L'OBJET DE G05B13/02	

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la tois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

"A" document définissant l'état général de la technique, non

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 GOSB

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationate (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisée)

EPO-Internal

Catégorie *	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Х	US 4 639 853 A (RAKE HEINRICH ET AL) 27 janvier 1987 (1987-01-27)	1,17
Υ	colonne 5, ligne 37 -colonne 7, ligne 7	9,10
Υ	US 5 859 773 A (LIANO KADIR ET AL) 12 janvier 1999 (1999-01-12) figure 1	9
Υ	US 4 861 960 A (BERNSTEIN BRUCE M ET AL) 29 août 1989 (1989-08-29) figure 1	10

Ou aprez cere outre C' document pouvar jeler un doute sur une revendication de priorité ou côt pour déterminer la côte de préference de la priorité de côt pour déterminer la côte de préference de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideratio	ou la théode constituent la base de l'invention (vidounnel praticulalmente perfiners l'hven iton revendiquée ne peut étre considérée comme nouvelle ou comma l'impliquant me activité comment pratiquant de l'invention de comment pratiquant de l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive deciment so même nature, coite commission étant évidente pour une presenne du métier pour l'autre de la même famille de brevets l'accument qu'al partie de la même famille de brevets l'accument qu'al partie de la même famille de brevets l'accument qu'al partie de la même famille de brevets l'accument partie partie de la même famille de brevets l'accument partie partie de la même famille de brevets l'accument partie partie de la même famille de brevets l'accument partie partie de la même famille de brevets l'accument partie partie de la même famille de l'accument partie d'accument partie d'accument partie l
Date à taquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
13 mai 2002	22/05/2002
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche Internationale Office Européen des Brevots, P.B. 5818 Patentilaan 2 N. – 2200 IV Rijosiko, Tx. 31 651 epo nt, Facc (431-70) 340-2016	Fonctionnaire autorisé

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)

* Catégories spéciales de documents cités:

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnements r

ux membres de familles de brevets

ande Internationale No

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	1	Membre(s) de la amilie de brevet(s)	Date de publication
US 4639853	Α.	27-01-1987	AT	48709 T	15-12-1989
00 4005000		.,	AU	554017 B2	07-08-1986
			AU	2896084 A	06-12-1984
			BR	8402695 A	07-05-1985
			CA	1208341 A1	22-07-1986
			DE	3418501 A1	06-12-1984
			EP	0128491 A2	19-12-1984
			JP	1938984 C	09-06-1995
			JP	6068691 B	31-08-1994
			JP	60041101 A	04-03-1985
			KR	8903114 B1	22-08-1989
US 5859773	Α	12-01-1999	US	5559690 A	24-09-1996
03 3633113	^	12 01 1333	ÜS	5353207 A	04-10-1994
			ÜS	6363289 B1	26-03-2002
			AU	4411493 A	04-01-1994
			CA	2137806 A1	23-12-1993
			DE	69321952 D1	10-12-1998
			DE	69321952 T2	01-07-1999
			EP	0645025 A1	29-03-1995
			JP	9506986 T	08-07-1997
			WO	9325943 A2	23-12-1993
US 4861960	Α	29-08-1989	AUCU	N	